



平成 24 年 12 月 7 日

各 位

会 社 名 東京計器株式会社
代表者名 取締役社長 脇 憲一
(コード：7721、東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 土屋 誠
(TEL. 03-3732-2111)

当社製品の不具合および改修について

このたび、当社が生産・販売しているオートパイロット（船舶用自動操舵装置）の付属品であるコントロールボックスに関し、以下のとおり不具合が発生したため、対象となる製品を改修することとしましたので、お知らせいたします。

1. 事実の概要及び経緯

当社が平成 16 年 11 月から平成 21 年 6 月までに生産・販売した下記オートパイロット（累積販売台数：921 台）の付属品であるコントロールボックスについて、船内の電源環境によっては、内部の基板の一部が破損し、船舶の航行に支障をきたすおそれがあることが判明しました。そのため、当社としては、上記期間内に販売した対象製品全数について改修することといたしました。

本件につき多大なご心配とご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げますとともに、より一層の品質管理の徹底に努めてまいります。

【対象製品】

製品名称	型式	販売時期	販売台数
オートパイロットの付属品であるコントロールボックス	PR-6000-DM/ PR-6000-DW	平成 16 年 11 月～平成 21 年 6 月	921 台

2. 改修について

不具合の詳細および改修内容につきまして、対象製品をお使い頂いているお客様に対し本日より通知を行うとともに、当該通知内容を当社ホームページに掲載いたします。また、改修作業につきましては順次実施してまいります。

3. 業績への影響について

この改修による当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上